



**Главное управление  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района  
427000, УР, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Гольянская,1 тел/факс (3412) 62-11-85**

Наименование и адрес территориального ОНД, номер телефона

**Муниципальному бюджетному  
общеобразовательному учреждению  
«Лудорвайская средняя общеобразовательная  
школа имени Героя Светского Союза  
А.М. Лушникова»**

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**«22» ноября 2022 г.**

**с.Завьялово**

(место рассмотрения: город, село, район)

**Заместитель главного государственного инспектора Завьяловского района по пожарному надзору майор внутренней службы Сунцов Юрий Александрович**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела № 30/176 от 22.11.2022 года об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лудорвайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Светского Союза А.М. Лушникова» ИНН 1808701150, юридический адрес: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д.Лудорвай, ул.Школьная,10, установил, что в период с 10 час. 50 мин. до 11 час. 50 мин. 12.09.2022 года прокуратурой Завьяловского района с привлечением сотрудника ОНД и ПР Завьяловского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в качестве специалиста, при проведении проверки соблюдения требований пожарной безопасности здания дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной МБОУ «Лудорвайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Светского Союза А.М. Лушникова» по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, деревня Лудорвай, ул. Мира, здание 23Б нарушило требования пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	В общем коридоре детского сада, пищеблока и у медицинского кабинета на путях эвакуации размещена различная мебель (стол, урна, шкаф с огнетушителем, холодильники, вешалка, шкаф, декоративные цветы в горшках, сервировочные столы)	п.23, 27, 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54, 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.3, 4.3.7
2.	Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядковых номеров, нанесенных на корпус огнетушителей.	п. 407 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
3.	Руководитель организации не обеспечил обозначение помещений производственного и складского (складских сухих продуктов, инвентарная, горячий цех) назначения категорий по взрывопожарной и пожарной	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

	опасности и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	
4.	В помещении для холодильных камер расстояние от дымовых пожарных извещателей до вентиляционных отверстий менее 1 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54, 84; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.6.32 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
5.	В помещении для холодильных камер сняты двери эвакуационного выхода, предусмотрены проектной документацией.	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
6.	В помещении гардероба персонала пищеблока на дымовых пожарных извещателях установлены защитные колпаки.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
7.	В помещениях ввода инженерных коммуникаций и вентиляционных устроены склады.	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
8.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние приспособлений для самозакрывания, установленных на противопожарных дверях в кладовой чистового белья (фактически доводчики отцеплены).	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
9.	В тамбурах эвакуационных выходов размещена мебель (фактически размещены шкафчики для обуви).	п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
10.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов путей эвакуации, в групповых ячейках и в зале для музыкальных и физкультурных занятий (для покрытия пола применены ковры, на которые не представлены сертификаты соответствия).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
11.	Ковровые дорожки, уложенные на путях эвакуации в тамбурах эвакуационных выходов, надежно не закреплены к полу.	п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
12.	В зале для музыкальных и физкультурных занятий на остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери, при этом сведения о классе защиты примененного стекла не представлены.	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54, 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.7.1.8
13.	Емкость аккумуляторной батареи (марка АКБ – SF 1226) не менее 20,8 А ч не обеспечена.	п. Б.2.29 ГОСТ Р 59638-2021
14.	Ширина проездов для пожарной техники выполнена менее 3, 5 м (фактически ширина составляет 3, 4 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4, ст.6, ст.90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к

		объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.6
15.	Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен здания детского сада выполнено менее 5 м	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4, ст.6, ст.90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.8.
16.	В нарушение проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности №678/19-ПБ от 2019г. радиусы поворотов проездов выполнены менее 6 м (фактически радиус поворота проезда выполнен 3,6 м)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4, ст.6, ст.78, 90
17.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (помещение загрузочной, общий коридор пищеблока, музыкальный зал).	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
18.	Ступени лестницы наружной площадки из групповой ячейки выполнены различной высоты (фактически высота ступеней составляет 12 см, 10, 5 см, 16 см)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, с.4, ст.6, ст.53, 89. п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.6
19.	Ширина эвакуационных выходов, ведущих из групповых ячеек в общий коридор, выполнена менее 1,2 м	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, с.4, ст.6, ст.53, 89. п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.1.4
20.	В помещениях электрощитовых не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479;
21.	Пространства за подвесными потолками не защищены автоматической пожарной сигнализацией (не представлены расчеты общего объема горючей массы проходящих электрических кабелей (проводов) за подвесными потолками).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, с.4, ст.6, ст.54, 83. СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. А.3, А.4, таблица №2 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий,

		сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п.4.3, 4.4, таблица №2
22.	В полу на путях эвакуации в общем коридоре выполнен пандус с уклоном более 1:6	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, с.4, ст.6, ст.53, 89. п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5
23.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из помещения котельной не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, с.4, ст.6, ст.53, 89. п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.21
24.	Не организовано проведение проверки наружного противопожарного водопровода в части водоотдачи. Пожарных гидрант находится в неисправном состоянии (шток пожарного гидранта смещен). Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479;

(указываются конкретные нарушения, со ссылкой на нормативные акты)

**за что предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.20.4 Кодекса**

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились не достаточное финансирование, бездействие должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, не достаточность знания работниками организации требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение одного месяца в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района по адресу: Удмуртская республика, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Гольянская,1.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших

совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



\_\_\_\_\_ (подпись лица, вынесшего постановление)

**Ю.А. Сунцов**

(расшифровка подписи)

**М.П.**

Представление получила



\_\_\_\_\_  
дата, должность, подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

представление направлено \_\_\_\_\_

Единые «телефоны доверия»

ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99,  
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99