



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ПРОКУРАТУРА  
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА  
ЗАВЬЯЛ ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА  
ул. Чкалова, 22, с. Завьялово, 427000

Директору МБОУ «Лудорвайская СОШ»  
Мерзляковой Н.Н.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

29 09.2022 № 92-2022

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Завьяловского района проведена проверка в сфере образования и охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности МБОУ «Лудорвайская СОШ» - структурное подразделение Лудорвайский детский сад, построенном в рамках национального проекта «Демография», расположенном по адресу: УР, Завьяловский район, с. Люкшудья, ул. Вокзальная, 13А, в ходе которой установлено следующее.

Согласно п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» настоящий Федеральный закон (далее – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии с п.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 настоящие Правила противопожарного режима (далее – ППР в РФ) устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Так, в результате проверки 12.09.2022 в МБОУ «Лудорвайская СОШ» - структурное подразделение детский сад, расположенном по адресу: УР,

025448



Завьяловский район, деревня Лудорвай, ул. Мира, здание 23Б, выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1.	В общем коридоре детского сада, пищеблока и у медицинского кабинета на путях эвакуации размещена различная мебель (стол, урна, шкаф с огнетушителем, холодильники, вешалка, шкаф, декоративные цветы в горшках, сервировочные столы)	п.23, 27, 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54, 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.3, 4.3.7
2.	Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядковых номеров, нанесенных на корпус огнетушителей.	п. 407 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
3.	Руководитель организации не обеспечил обозначение помещений производственного и складского (складских сухих продуктов, инвентарная, горячий цех) назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
4.	В помещении для холодильных камер расстояние от дымовых пожарных извещателей до вентиляционных отверстий менее 1 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54, 84; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.6.32 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
5.	В помещении для холодильных камер сняты двери эвакуационного выхода, предусмотрены проектной документацией.	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
6.	В помещении гардероба персонала пищеблока на дымовых пожарных извещателях установлены защитные колпаки.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
7.	В помещениях ввода инженерных коммуникаций и вентиляционных устроены склады.	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
8.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние приспособлений для самозакрывания, установленных на противопожарных дверях в кладовой чистового белья (фактически доводчики отцеплены).	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
9.	В тамбурах эвакуационных выходов размещена мебель (фактически размещены шкафчики для обуви).	п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
10.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов путей эвакуации, в групповых ячейках и в зале для музыкальных и физкультурных занятий (для покрытия пола применены ковры, на которые не представлены сертификаты соответствия).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации



11.	Ковровые дорожки, уложенные на путях эвакуации в тамбурах эвакуационных выходов, надежно не закреплены к полу.	п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
12.	В зале для музыкальных и физкультурных занятий на остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери, при этом сведения о классе защиты примененного стекла не представлены.	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54, 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.7.1.8
13.	Емкость аккумуляторной батареи (марка АКБ – SF 1226) не менее 20,8 А ч не обеспечена.	п. Б.2.29 ГОСТ Р 59638-2021
14.	Ширина проездов для пожарной техники выполнена менее 3, 5 м (фактически ширина составляет 3, 4 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4, ст.6, ст.90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.6
15.	Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен здания детского сада выполнено менее 5 м	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4, ст.6, ст.90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.8.
16.	В нарушение проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности №678/19-ПБ от 2019г. радиусы поворотов проездов выполнены менее 6 м (фактически радиус поворота проезда выполнен 3, 6 м)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст.4, ст.6, ст.78, 90
17.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (помещение загрузочной, общий коридор пищеблока, музыкальный зал).	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
18.	Ступени лестницы наружной площадки из групповой ячейки выполнены различной высоты (фактически высота ступеней составляет 12 см, 10, 5 см, 16 см)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, с.4, ст.6, ст.53, 89. п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.6
19.	Ширина эвакуационных выходов, ведущих из групповых ячеек в общий коридор, выполнена	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о



	менее 1,2 м	<p>требованиях пожарной безопасности» ч.4, с.4, ст.6, ст.53, 89.</p> <p>п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.1.4</p>
20.	В помещениях электропроводов не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	<p>п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479;</p>
21.	Пространства за подвесными потолками не защищены автоматической пожарной сигнализацией (не представлены расчеты общего объема горючей массы проходящих электрических кабелей (проводов) за подвесными потолками).	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, с.4, ст.6, ст.54, 83.</p> <p>СП 5.13130.2009. « Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. А.3, А.4, таблица №2</p> <p>СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п.4.3, 4.4, таблица №2</p>
22.	В полу на путях эвакуации в общем коридоре выполнен пандус с уклоном более 1:6	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, с.4, ст.6, ст.53, 89.</p> <p>п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5</p>
23.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из помещения котельной не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, с.4, ст.6, ст.53, 89.</p> <p>п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.21</p>



24.	<p>Не организовано проведение проверки наружного противопожарного водопровода в части водоотдачи.</p> <p>Пожарных гидрант находится в неисправном состоянии (шток пожарного гидранта смещен).</p> <p>Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>	<p>п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479;</p>
-----	---	---

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности. Указанные лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О противодействии терроризму» основными направлениями противодействия этой деятельности являются: 1) приоритет мер предупреждения терроризма; 2) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

На основании ч. 1 ст. 37 Федерального закона N 273-ФЗ организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Вместе с тем, в ходе проверки в МБОУ «Лудорвайская СОШ» - структурное подразделение Лудорвайский детский сад, расположенном по адресу: УР, Завьяловский район, деревня Лудорвай, ул. Мира, здание 23Б, выявлены следующие нарушения федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при организации питания в образовательном учреждении:



В раздевальной комнате в группе «Радуга» Лудорвайского детского сада установлены шкафы для одежды с ячейками без индивидуальной маркировки, что не соответствует п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20. В туалетной комнате группы «Звездочка» (старшая разновозрастная группа 4-6 лет), «Солнышко» (подготовительная группа 6-7 лет) отсутствует разделение унитазов на кабинки (отдельно для девочек и мальчиков), что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

В пищеблоке Лудорвайского детского сада отсутствуют инструкции по применению дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент обследования крупы в кладовой сухих продуктов, мясо, рыба и яйцо в холодильном оборудовании хранились без маркировочного ярлыка, что не соответствует п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с требованиями ст.ст. 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для осуществления образовательной деятельности обязательно создание условий для охраны жизни, здоровья и медицинского обслуживания детей.

С этой целью в помещении детского сада создан и оснащен необходимым оборудованием медицинский блок для оказания первичной медико-санитарной помощи детям в экстренной и неотложной форме, проведения их медицинских осмотров и вакцинации.

На момент проверки медицинский кабинет детского сада не включен в лицензию медицинской организации, в качестве возможных мест осуществления лицензируемого вида деятельности, медицинская деятельность в кабинете не ведется, оборудование не используется.

Вопреки требованиям п. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 3 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п.п. «ж» п. 6 «Положения о лицензировании образовательной деятельности», утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 МБОУ «Лудорвайская СОШ» обязанность по предоставлению помещения медицинского кабинета учреждению здравоохранения не исполнена, что не позволяет БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» получить санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинский блок и пройти процедуру лицензирования.

Кроме того, установлено, что в нарушение ст.ст. 28, 31, 34, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, часть оборудования, приобретенного в рамках реализации национального проекта «Демография», а именно универсальная кухонная машина, телевизор Haier, проектор Aser по назначению не используются.

Указанные нарушения могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью обучающихся и воспитанников, а также педагогического и технического персонала образовательных организаций, нарушают права несовершеннолетних на медицинское обслуживание, а также ведут к неэффективному использованию бюджетных средств.

Причиной выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение своих обязанностей со стороны ответственных лиц образовательной организации,



условием – отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства МБОУ «Лудорвайская СОШ».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 129 Конституции РФ, ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ПРЕДЛАГАЮ:**

Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению нарушений действующего законодательства, причин и условий, им способствовавшим.

Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных должностных лиц.

О месте и времени рассмотрения представления уведомить прокурора Завьяловского района.

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению с сообщением о результатах рассмотрения и принятых мерах прокурору Завьяловского района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции

А.И. Сайфуллина, (34165) 2-15-06

М.Н. Шумихин